



ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях безопасности в барокамере запрещаются :

Сигареты, спички или зажигалки

Мобильные телефоны

Слуховой аппарат

Аккумуляторы

Электроника или что-нибудь с открытым переключателем

Часы и ювелирные изделия

Ключи, монеты или деньги

Духи (свежий маникюр)

Лекарства

Металлические предметы (не детали барокамеры)

Косметика, макияж или гель для волос

Неутвержденные лосьоны для кожи

Газеты

Обувь

Одежда из синтетики

Любая статическая одежда

Все, что содержит масло, жир или спирт

Любые другие предметы, которые специалист по гипербарической терапии сочтет небезопасными

Вся одежда, одеяла, простыни, наволочки и т.д. должны быть из 100% хлопка.

Безопасность - наша главная забота.