

## OHUTUSNÕUDED

**Kõigi OHUTUSE huvides on hüperbaarilisse kambrisse keelatud viia  
(sh nahale/kehale kantuna) järgnevaid asju:**

- Sigaretid, tikud, välgumihkel
- Mobiiltelefon
- Kuuldeaparaat
- Patareid
- Elektroonilised seadmed või mistahes avatud pistikuga ese
- Kellad ja ehted
- Võtmed, mündid või raha
- Parfüüm või värske küünelakk
- Ravimid
- Metallesemed, mis ei ole osa kambrist
- Kosmeetika, jumestus, juuksegeel, juukselakk
- Naha kreemid/piimad, mis ei ole heaks kiidetud
- Ajalehed
- Jalanõud
- Sünteetilisest materjalist riided (sh aluspesu)
- Staatilist elektrit tekitavad riided
- Kõik, mis sisaldab õli, rasva või alkoholi
- Kõik muud esemed, mida hüperbaarilist protseduuri läbi viiv spetsialist peab ebaturvaliseks

Kõik riided, tekid, linad, padjapüürid jms peavad olema 100% puuvillased

*Turvalisus ennekõike!*